

# 快速入门教程 2022.06.09

### 一、下载MTS软件包

MTS软件目前仅支持Windows 10或以上操作系统,下载前请先检查电脑系统环境。

③ 请通过以下链接下载相应的MTS管理软件。


https://gitee.com/niugifts/product-tools/releases



## 二、安装驱动程序

先将MTS软件包解压缩至硬盘,然后打开软件所在文件夹并找到如下图所示的驱动程序。 点击此链接观看驱动详细安装视频: http://www.wch.cn/videos/ch340.html

应用程序扩展




2020/11/6 17:00

### 三、启动软件

Qt5Network.dll

将时钟通过TYPE-C数据线连接到电脑USB接口, 打开MTS软件包文件夹里面的 ⑩ MarvelTubesTool 程序启动 软件。如果驱动正确安装,软件即可识别时钟设备并正常打开。如下图:

2,763 KB



接下来就可以愉快的使用本产品啦!我们准备了很多操作教程,请点击以下连接查看或者关注官方抖音账 号的视频更新。

点击此链接查看更多使用教程

http://www.unitedcreation.co/mtips/



🖁 设备管理器

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

> no IDE ATA/ATAPI 控制器

端口 (COM 和 LPT)

■ USB-SERIAL CH340 (COM3) 驱动正常安装

> 📺 WSD 打印提供程序 ■ 安全设备 ■ 处理器

🕳 磁盘驱动器 🕍 存储控制器

> 📋 打印队列 > 💼 打印机

> 🎬 固件

> 🐗 Sound, video and game controllers

DESKTOP-QVV2UBS

#### 打开软件后如果软件一直显示SEARCHING界面(如下图所示),则说明时钟设备和电脑通讯出现问题。 请按照以下步骤检查:

三、常见问题

- × IPS Alarm Clock Setting



四 运行

Windows 将根据你所输入的名称,为你打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。



- ② 在窗口中输入"devmgmt.msc"后回车打开
- ③ 检查弹出来的设备管理器中是否能做正确 识别设备的COM口。如右图:
- 2. 如果发现设备管理器无法识别时钟设备(即不显示COM口)或者显示黄色感叹号提示,则表示电脑和 时钟的通讯有问题。请按以下步骤处理:
  - ① 重新插拔时钟

  - ② 更换新的TYPE-C数据线、排查是否因为数据线损坏导致通讯不畅; ③ 移除电脑外接的其它USB设备(鼠标),排查是否因为COM口冲突导致通讯不畅;
  - ④ 移除时钟设备后重启电脑

如果以上方法都无法解决问题,请联系售后人员协助处理。